

Предприятие ООО «НПП «Тасма»  
Участок синтеза и полива №1

Главный механик  
(Войнич В.А.)  
«10» 03 2018 г.

### ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

На ремонт ремонт установки приготовления растворов инв.№Н912232  
(наименование оборудования)

№ п.п.	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту	Перечень дефектов	Мероприятия по их устранению	Номер чертежа	Необходимые материалы и запчасти			Работу будет производить (наименование организации, ремонтного подразделения)	Примеч.
					наименование	един. измерения	кол-во		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Редукторы перемешивающих устройств	Износ подшипников	Замена подшипников		Подшипник №80302, №80205, №80305, №204	шт.	59		
2	Отсечные клапана	Потеря герметичности	Ремонт клапанов Ду50мм		Прокладка фторопластовая Ø25мм	шт.	32		
3	Запорная арматура	Потеря герметичности	Ремонт запорной арматуры Ø50мм		Прокладка фторопластовая Ø50мм	шт.	41		
4									

Начальник участка \_\_\_\_\_ Р.Л. Хамзин

Руководитель ремонтного подразделения (механик или энергетик производ-  
ства, мастер централизованного ремонтного подразделения) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Н.Р. Самигуллин