

Предприятие ООО «НПП «Тасма»
Участок синтеза и полива №1

Главный механик
(Войнич В.А.)
« 16 » 03 2018 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

На ремонт ремонт линии №2 синтеза фотоэмульсии инв. №Н508153
(наименование оборудования)

№ п.п.	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту	Перечень дефектов	Мероприятия по их устранению	Номер чертежа	Необходимые материалы и запчасти			Работу будет производить (наименование организации, ремонтного подразделения)	Примеч.
					наименование	един. измерения	кол-во		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Донные клапана 10 шт.	потеря герметичности	произвести ремонт путем замены уплотняющих прокладок		прокладки фторопластовые Ø50мм	шт.	20		
2	Запорная арматура 80 шт.	Потеря герметичности	Ремонт запорной арматуры, замена прокладок		прокладки фторопластовые Ø25мм	шт.	80		
3	Циркуляционный насос	появление порывов герметичности и производительности	Ремонт циркуляционных насосов 8 шт.		Подшипник 305	шт.	16		
4									

Начальник участка _____ Р.Л. Хамзин

Руководитель ремонтного подразделения (механик или энергетик производства, мастер централизованного ремонтного подразделения) _____

_____ Н.Р. Самигуллин