



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «НПП «Тасма»
Е.Л. Самков
« 30 » 01 2018г.

АКТ
общего обследования здания № 266 В, инв. № 10000266В
на участках «синтеза и полива фотоэмульсии №3» и
«получения сжатого воздуха и охлажденной воды №2»
(уточненный)

Общие сведения по строению:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Год постройки | - 1980; |
| 2. Материал стен | - керамзитобетонные панели; |
| 3. Материал перекрытия | - железобетонные плиты; |
| 4. Материал кровли | - рубероид; |
| 5. Площадь застройки | - 5 940м ² ; |
| 6. Площадь стен без оконных проемов | - 3 650,4м ² ; |
| 7. Площадь стеновых проемов | - 377,2м ² ; |

Комиссия в составе:

Председатель: главный инженер - Андрианов В.П.

Члены комиссии: зам. директора - начальник производства - Хамзин Р.Л.;
главный механик - Войнич В.А.;
и.о. главного энергетика Молостов А.Ю.;
пом. директора по режиму и ГО – Василенко О.А.;
и. о. руководителя проектно-конструкторской группы - Филончева Г.А.;
начальник РМУ - Хаялиев Р.Р.;

произвела осмотр здания № 266С в январе 2018 г.

№№ п/п	Конструктивные элементы здания и инженерные системы	Техническое состояние	Предложения
1.	Фундаменты	удовлетворительное	
2.	Стены наружные	Не удовлетворительное. Нарушена герметизация панельных стыков наружных стен. Требуется ремонт межпанельных стыков (герметизация) наружных стен 936 п.м.	
3.	Перекрытия	Внутренняя поверхность пли перекрытия подвержена частичному разрушению бетона из-за негерметичности кровли. Требуется ремонт потолочных плит перекрытия 135м ²	

4.	Полы	удовлетворительное	
5.	Окна и двери (ворота)	Коррозия металлического ленточного остекления привело к разрушению несущих конструкций, которое ведет к выпадения стекол. тепловой энергии, требуется ремонт окон или замена остекления пластиковыми окнами, ремонт или замена входных дверей – 4шт. и ворот – 4шт.	
6.	Лестницы	удовлетворительное	
7.	Внутренние помещения	удовлетворительное	
8.	Кровля (площадь законсервированных участков 3 432,7м ² .	Требуется ремонт кровли на площади 3 187,0м ² .	Произвести ремонт мягкой кровли отдельными местами – 1430,0м ²

Подписи:

Председатель комиссии:

В.П. Андрианов

Члены комиссии:

Р.Л. Хамзин

В.А. Войнич

А.Ю. Молостов

О.А. Василенко

Г.А. Филончева

Р.Р. Хаялиев