

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "НПП "Тасма"  
Е.Л.Самков  
2021г.



### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №5

от " 02 " августа 2021г.

№ п/п	Наименование объекта ремонта	Инв. №	Обнаруженные дефекты	Ед. изм	Объем	Вид работ
	Ремонт холодильной машины 2МКТ 350-2-1	инв. №Н543200				
1			Негерметичность сальников компрессора ВХ410	комп.	1	Замена комплекта сальников
2			Негерметичность прокладок компрессора ВХ410 из-за низкого качества материала прокладок	комп.	1	Замена комплекта прокладок
3			Вибрация при работе в подшипниках маслонасоса Г11/25	шт.	4	Замена подшипников маслонасоса Г11/25
4			Посторонний шум в маслонасосе (износ шестерней маслонасоса)	шт.	2	Замена шестерней в маслонасосе
	<b>Итого</b>				4	

Председатель комиссии :

Андрианов В.П.

Члены комиссии:

Юскевич Ю.А.

Жукова Е.М.

Войнич В.А.

02 08 2021 г.