

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО "НПП "Тасма"
 Е. Л. Самков
 2021г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №6

от " 02 " августа 2021г.

№ п/п	Наименование объекта ремонта	Инв. №	Обнаруженные дефекты	Ед. изм	Объем	Вид работ
	Ремонт холодильной машины 2МКТ 350-2-1	инв.№Н543202				
1			Износ вставок для компрессора ВХ410-7-1 (разрушение баббитовой заливки)	комп.	2	Замена вставки компрессора
2			Вибрация при работе в роторе	шт.	2	Замена подшипников ротора
3			Потеря гермитичности, разрушение внутреннего клапана золотника ВХ-410	шт	1	Замена золотника ВХ-410
4			Посторонний шум в маслонасосе (износ шестерней маслонасоса)	шт.	2	Замена шестерней в маслонасосе
5			Вибрация при работе в подшипниках маслонасоса	шт	4	Замена подшипников маслонасоса
6			Вибрация при работе муфты маслонасоса	шт	1	Замена муфты маслонасоса
	Итого				6	

Председатель комиссии :

Анрианов В.П.

Члены комиссии:

Юскевич Ю.А.

Жукова Е.М.

Войнич В.А.

02 / 08 2021 г.