


УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "НПП "Тасма"

Е.Л.Самков

« 26 » 08

2021г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21

от " 25 " августа 2021г.

в отношении объекта ремонта систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре здания 266А, №10000266А

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Ед. изм	Объем	Необходимые работы
1	Электропроводка систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре - потеряны диэлектрические свойства изоляции, отслоение и механические повреждения изоляционного слоя токоведущих жил, окисление соединительных жил	п.м.	1700	Замена участками электропроводки систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре
2	Система автоматической пожарной сигнализации: приемно-контрольные приборы - окисление токоведущих соединений; повреждение монтажных плат (отслоение токоведущих дорожек, потеряны диэлектрические свойства монтажных плат)	шт	3	Замена приемно-контрольных приборов автоматической пожарной сигнализации
3	Система автоматической пожарной сигнализации: дымовые пожарные извещатели - потеряна герметичность, целостность рабочей камеры пожарных извещателей, окисление соединительных жил электропроводки	шт	44	Замена дымовых пожарных извещателей автоматической пожарной сигнализации
4	Система оповещения людей при пожаре: - указатели "Выход" - потеря целостности корпуса в следствие деформации, отслоение изоляции токоведущих жил; ИПР деформированы, выключатели механически повреждены и не запускают СО	шт	28	Замена приемно-контрольных приборов системы оповещения людей при пожаре указатели "Выход", ИПР
			Итого	4

Председатель комиссии :

Андреанов В.П.

Члены комиссии:

Юскевич Ю.А.

Жукова Е.М.

Войнич В.А.

26 08

2021г.